

## ГКУ РК «ЦЗН Суоярвского района»

### Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Пригородным автобусным транспортом до автовокзала - на городском автобусе до **ост. «Площадь Ленина»** - 100 м. до Центра занятости (ул. Шельшакова, д. 2).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**.

### Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта: **100 м.**

- время движения (пешком): **5 мин.**

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**

- перекрестки: **нерегулируемые.**

- информация на пути следования к объекту: **нет.**

- перепады высоты на пути: **есть** (на пути движения от автобусной остановки до здания, при пересечении проезжей части имеется **бордюр высотой 15 см.**).

- их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

### **Возможные трудности при посещении объекта**

Категория инвалида  Функциональная зона	Путь движения к объекту от остановки транспорта	Территория, прилегающая к зданию	Вход в здание	Пути движения внутри здания	Зона целевого посещения	Санитарно-гигиеническая зона	Система информации
<b>Передвигающиеся на креслах-колясках</b>	Перепад высоты (бордюр 15 см.), отсутствие пандуса, нет перил или поручней	Перепад высоты, отсутствие пандуса, нет перил или поручней	Доступен	Недоступны: объект находится на 2 этаже. <b>На 1 этаже находится кнопка вызова</b>	<b>На 1 этаже в Центре социальной работы Суоярвского района находится кнопка вызова</b>	Доступна, находится на 1 этаже в Центре социальной работы Суоярвского района	Доступна

				<b>специалиста Цentra занятости населения</b>	<b>специалиста Цentra занятости населения</b>		
<b>С нарушениями слуха</b>	Доступен	Доступен	Доступен	Доступны: объект находится на 2этаже.	Доступна	Доступна, находится на 1 этаже в Центре социальной работы Суоярвского района	Доступна
<b>С нарушениями зрения</b>	Перепад высоты (бордюр 15 см.), отсутствие пандуса, нет перил или поручней, нет элементов информации	Перепад высоты, отсутствие пандуса, нет перил или поручней, нет элементов информации	Нет элементов информац ии	Объект находится на 2 этаже, нет элементов информации. <b>На 1 этаже находится кнопка вызова специалиста Цentra занятости населения</b>	<b>На 1 этаже в Цentre социальной работы Суоярвского района находится кнопка вызова специалиста Цentra занятости населения</b>	Доступна, находится на 1 этаже в Центре социальной работы Суоярвского района	Нет элементов информации
<b>С нарушениями опорно- двигательного аппарата</b>	Перепад высоты (бордюр 15 см.), отсутствие пандуса, нет перил или поручней	Перепад высоты, отсутствие пандуса, нет перил или поручней	Доступен	Объект находится на 2 этаже, нет поручней. <b>На 1 этаже находится кнопка вызова специалиста Цentra</b>	<b>На 1 этаже в Цentre социальной работы Суоярвского района находится кнопка вызова специалиста Цentra</b>	Доступна, находится на 1 этаже в Центре социальной работы Суоярвского района	Доступна

				<b>занятости населения</b>	<b>занятости населения</b>		
<b>С нарушениями умственного развития</b>	Доступен	Доступен	Доступен	Доступны: объект находится на 2этаже.	Доступна	Доступна, находится на 1 этаже в Центре социальной работы Суоярвского района	Доступна