

ГКУ РК «ЦЗН Лахденпохского района»

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Центр занятости находится в центре города в здании администрации Лахденпохского муниципального района. Остановки рейсового автобуса находятся **в 20 м. от объекта.**

1. **Со стороны г. С-Петербурга:** по пешеходному переходу перейти на противоположную сторону, пройти 20 м. до первого 4-х этажного дома (ул. Советская, д.7-а), где с левого торца здания на 1 этаже расположен Центр занятости.
2. **Со стороны Петрозаводска:** пройти 20 метров по правой стороне дороги до первого 4-х этажного дома (ул. Советская, д.7-а), где с левого торца здания на первом этаже расположен Центр занятости.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта: **30 м.**
- время движения (пешком): **3 мин.**
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет.**
- перекрестки: **нерегулируемые.**
- информация на пути следования к объекту: **нет.**
- перепады высоты на пути: **есть.**
- их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

Возможные трудности при посещении объекта

Категория инвалида Функциональная зона	Путь движения к объекту от остановки транспорта	Территория, прилегающая к зданию	Вход в здание	Пути движения внутри здания	Зона целевого посещения	Санитарно-гигиеническая зона	Система информации
Передвигающиеся на креслах-колясках	Отсутствие тротуара, нет перил или поручней	Нет перил или поручней, неровная поверхность	Доступен (вход через Администрацию Лахденпохского муниципального	Нет специальных карманов для кресел-колясок	Нет зоны для самостоятельного разворота	Не приспособлена	Доступна

			района)				
С нарушениями слуха	Доступен	Доступен	Доступен	Доступны	Доступна	Нет кнопки вызова помощника	Доступна
С нарушениями зрения	Отсутствие тротуара, нет перил или поручней, недостаточное освещение, нет элементов информации	Нет перил или поручней, нет элементов информации, неровная поверхность	Скользкая при намокании поверхность ступеней (3 ступени), нет элементов информации (имеется кнопка вызова помощника)	Нет элементов информации, в том числе предупредительной	Нет элементов информации	Нет кнопки вызова помощника, нет элементов информации, нет поручней	Нет элементов информации, нет звукового дублирования сигнала пожарной тревоги
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Отсутствие тротуара, нет перил или поручней	Нет перил или поручней, неровная поверхность	Скользкая при намокании поверхность ступеней (3 ступени)	Доступны	Доступна	Нет кнопки вызова помощника, нет поручней	Доступна
С нарушениями умственного развития	Доступен	Доступен	Доступен	Доступны	Доступна	Нет кнопки вызова помощника	Доступна